

UNITEX LTFS3000 for MacOSX Ver.2.8.0 リリースノート

【概要】

(主な変更点)

- ・macOS 12 に対応しました。
- ・Apple シリコン搭載 Mac コンピュータに対応しました。
- ※ Apple シリコン搭載 Mac コンピュータは、UNITEX FASTapeLT の利用が必須となります。

(不具合修正)

- ・ありません。

(関連情報)

- ・製品 URL
<https://www.unitex.co.jp/products/software/ltfs/ltfs3000/>

【対応 OS】

- macOS 10.12 / 10.13 / 10.14 / 10.15 / 11 / 12
 - ※ macOS 10.13のみUSB接続は非対応となります。
 - Appleシリコン搭載Macコンピュータは、UNITEX FASTapeLTの利用が必須となります。

【対応装置】

- UNITEX LT80H / LT70H / LT60H / LT50H (USB/SAS/USB-RM/SAS-RM)
- UNITEX LT80 / LT70 / LT60 / LT50 (USB/SAS/USB-RM/SAS-RM)
- UNITEX Dual LTO Series

【旧バージョン変更履歴】

【Ver.2.7.0】 2021/10/25

（主な変更点）

- ・macOS 11 に対応しました。(Apple M1 チップ搭載 PC は非対応となります。)
- ・OS X 10.11 におけるサポートを終了しました。
- ・ファイル名・フォルダ名の長さの制約が UTF-8 換算 255 バイト(日本語 85 文字相当)から 255 文字に拡張対応しました。

（不具合修正）

- ・複数台の LTO ドライブ接続時、同時にフォーマットが実行出来ない問題を修正しました。
- ・その他、軽微な問題を修正しました。

【Ver.2.6.0】 2020/04/27

（主な変更点）

- ・macOS 10.15 に対応しました。

（不具合修正）

- ・環境により稀にファイルの更新日付、パーミッションが正しく引き継がれないことがある問題を修正しました。
- ・その他、軽微な問題を修正しました。

【Ver.2.5.0】 2019/02/01

（主な変更点）

- ・macOS 10.13、10.14 に対応しました。
- ・OS X 10.7、10.8、10.9、10.10 におけるサポートを終了しました。

（不具合修正）

- ・ありません。

【Ver.2.4.0】 2018/05/18

（主な変更点）

- ・LTO-8 ドライブ装置に対応しました。
- ・UNITEX LTxxH USB(USB 高速 LTO ドライブ装置)に対応しました。

（不具合修正）

- ・ありません。

【Ver.2.3.0】 2017/11/10

（主な変更点）

- ・OS X 10.11、macOS 10.12 に対応しました。

（不具合修正）

- ・ありません。

【Ver.2.2.0】 2016/08/26

(主な変更点)

- ・LTO-7 ドライブ装置に対応しました。
- ・ラックマウント型 LTO ドライブ装置に対応しました。

(不具合修正)

- ・ありません。

【Ver.2.1.0】 2015/11/09

(主な変更点)

- ・OS X 10.10 に対応しました。
- ・LTO ドライブの複数台接続に対応しました。

(不具合修正)

- ・ありません。

【Ver.2.0.0】 2014/09/12

(主な変更点)

- ・初版